

Prípravné materiály

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

30610



Rozsah použitia:

Na čistenie medi, mosadze a hliníka. Veľmi zašpinené medené, mosadzné alebo hliníkové časti, ktoré sa majú prelakovať bezfarebným lakom, sa musia najskôr vyčistiť čistiacou pastou bez obsahu silikónu a vosku.

Vlastnosti:

- Odstraňuje nečistoty, mastnoty, separačné činidlá a zvyšky korózie.
- Pasivuje očistené plochy na celé hodiny
- V spojení s mokrým brúsením s brúsnym rúnom zaisťuje dobrú príľnavosť následných náterov.

Farebný odtieň: 0901 bezfarebný

Balenie: 500 ml

Spotreba: 100 ml / m²

Použitie:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce treba vždy riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť tvorbu prachu a pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme povrchy sa musia otestovať na nosnosť a vhodnosť nanosenia následných vrstiev náteru. Prípadne vyskúšať na vzorke z plochy a príľnavosť vyskúšať pomocou mriežky a / alebo útržku pásky. Pri viacerých vrstvách náteru sa musí medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Spracovanie:

Leštené plochy treba dôkladne utrieť mäkkou handrou, namočenou do čističa Kupfer- und Alu-Reiniger, hneď umyť vodou a potom utrieť dosucha.

Pri hrubo znečistených podkladoch treba špinu mechanicky odstrániť. Prípadne jemne obrúsiť. Čistič "Kupfer- und Alu-Reiniger" umiestniť do otvorenej nádoby. Umelohmotné brúsne rúno (nie oceľovú vlnú) s jemným zrnom ponoriť do čističa, povrch navlhčiť a dôkladne prebrúsiť. Po obrúsení ihneď umyť čistou vodou a nechať uschnúť.

Nerovné podklady sa musia navlhko obrúsiť vodným brúsnym papierom.

Osobitné pokyny:

Po vyčistení treba vykonať skúšku zmáčania vodou. Ak sa dostaví "Perleťový efekt", je nutné čistenie zopakovať. Čistič "Kupfer- und Alu-Reiniger" je leptavý. Používajte rukavice a ochranné okuliare.

Ďalšie opracovanie:

Ďalšie opracovanie nasleduje po 2-3 hodinách schnutia napr. bezfarebným SÜDWEST Metall-Klarlack (čírym lakom na kovy), krycím náterom SÜDWEST All-Grund (dodržiavajte technické listy).

EG-smernica 2004/42/EG:

Produkt "Kupfer und Alu-Reiniger" nepodlieha smernici VOC (out of scope).

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nezriedený, resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: november/2018/KM