

Špeciálne produkty

SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt

30220



Použitie:

Obzvlášť rýchloschnúci akrylový lak, bezfarebný a odolný voči poveternostným vplyvom pre interiér a exteriér. Bez žltnutia a vyblednutia. Ideálny na ochranu neželezných (farebných) kovov (meď, mosadz, zinok a pod.) pred typickým „zakalením“. Použiteľný aj na modelovacie materiály z papiera, dreva a iné.

Upozornenie:

Lak SÜDWEST Metall-Klarlack nie je ochranou proti korózii pre železo a oceľ. Nevhodný ako ochranný náter na podklady citlivé na rozpúšťadlo. Pri neurčitých podkladoch vykonať skúšobný nástrek vrstvy laku.

Vlastnosti:

- zabraňuje typickému zašpineniu, oxidácii
- bez žltnutia
- odolnosť voči vode
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá príľnavosť
- odolnosť voči teplotám do cca. 80 °C
- ochrana pred agresívnymi vplyvmi životného prostredia
- zabraňuje tvorbe medenej patiny
- odolnosť voči domácim čistiacim prostriedkom, slabým kyselinám, slabým zásadám, potu na rukách atď.
- zabraňuje stekaniu a kvapkaniu
- zabraňuje stopám oxidácie medi na fasádach a povrchoch stien

Farebný odtieň: bezfarebný

Balenie: 400 ml sprejová dóza

Spotreba: cca. 200 - 400 ml/m² na jeden nástrek

Lesk: lesklý / saténový matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Hliník, meď, bronz, mosadz:

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a jemným brúsnym rúnom.

Chrómový, zinok a striebro:

Upraviť bežne dostupným špeciálnym čistiacim prostriedkom.

Nerezová oceľ:

Zbaviť masťoty použitím riedidla.

Zinok:

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a jemným brúsnym rúnom (treba dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste). Vykonať po čistení kontrolu namočením vodou. Ak voda nepriľne a steká z povrchu v kvapkách, opakovane intenzívne vyčistiť.

Spracovanie:

Pred použitím pretrepať sprej cca. 3 minúty. Stanoviť ideálnu vzdialenosť striekania skúšobným odstrekom.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend

SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt

Nastaviť rozprašovač na striekacej hlavicí jej otáčaním podľa potreby. Nanášať na plochy postupne do kríža (otočením rozprašovača) 2-3 tenké vrstvy. Po každom strieknutí do kríža nechať vyvetrať cca. 2 minúty.

Schnutie:

(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Prach sa neusadí: po cca. 10 minútach
Vyschnuté: po cca. 24 hodinách

Osobitné upozornenia:

Pôsobenie vlhkosti z dažďa, alebo rosy pred vyschnutím môže viesť k bielym pásom. Vodorovné plochy musia mať dostatočný sklon na odtok vody a na jednu vrstvu je potrebné opakovať postup nástreku do kríža štyrikrát.

Na modelovacích materiáloch na vlastnú zodpovednosť vykonať skúšobný nástrek na stanovenie znášateľnosti podkladu.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt Metall-Klarlack nepodlieha smernici VOC.

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / KM