

Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

SÜDWEST All-Grund Spray

30850



Použitie:

All-Grund Spray je univerzálna základná farba v spreji, vhodná ako základný náter a medzivrstva na mnohé podklady v interéri a exteriéri. Produkt je ideálny na opravu vnechaných miest.

Ako efektívne pojivo je nástrek s All-Grund Spray rýchlo a univerzálnie prepracovateľný pomocou krycích náterov na báze vody alebo náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.

Vlastnosti:

- veľmi rýchle schnutie
- aktívna ochrana proti korózii
- vysoká príhľavnosť
- rýchlo a univerzálnie prepracovateľná
- veľmi dobré roztekanie na povrchu
- dobre krytie hrán
- izoluje rozpustné látky a prísady obsiahnuté v dreve

Odtieň: 9110 biela
9105 čierna
cca RAL 7001 strieborno šedá

Objem: 400 ml sprejová dóza

Spotreba: plošný výkon na jednu dózu cca 1 m²
v dvojitom krížovom nástreku

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôr. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorku z plochy a prihľavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prilepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Zošedenuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vycistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniest skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náhylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddelujúcich substancií.

Vhodné podklady:

Nosné a stabilné staré nátery, železo, ocel, zinok, pozinkovanie, hliník, tvrdé plasty (tvrdé PVC, PUR, akrylové sklo, melamínová živica, Resopal), drevo, drevené materiály.

Pozor: Nenanášajte na termoplastické podklady. Termoplastické staré nátery sú spoľahlivo identifikovateľné vďaka skúške rozpúšťadiel s nitro-riedidlom. Silné narušenie = termoplastický starý náter.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniami svoju platnosť.

SÜDWEST All-Grund Spray

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistite a obrúste.

Železo a oceľ:

Železo a oceľ dôkladne zbabte hrdze. Prípadnú valcovaciu kôru alebo okoviny odstráňte. Silno znečistené oceľové povrchy vyčistite abrazívne, v norme stupňa čistoty SA 2 ½ podľa DIN EN ISO 12944-4.

Zinok a pozinkované podklady:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 5.

Hliník (neeloxovaný):

Vyčistite so SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 6.

Tvrde plasty, napr. tvrdé PVC:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22.

Drevo a drevené materiály:

Drevené plochy obrúste a vyčistite v smere vlákien. Drevo v exteriéri, ktoré je náchylné na plesne, natrite so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 18.

Spracovanie:

Pred použitím pretrepať nádobu po dobu približne 3 minúty. Striekaciu hlavicu nastavte podľa potreby otáčaním červenej páčky na konci hlavice na bodový prúd alebo plošný prúd. All-Grund Spray naneste 1-2 krát rovnomerným ľahom. Dózu po použití obráťte hore dnom a striekajte, až pokým nebude prázdna.

Podmienky spracovania:

Nespracovávajte a neaplikujte pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiareni.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepí prach: cca 30 minút

Nelepivý: cca 2 hodiny

Možné prepracovať: cca 3 hodiny (syntetické farby)

Väčšie hrúbky vrstvy a/alebo nižšie teploty predlžujú čas schnutia.

Osobitné upozornenia:

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetranych suchých miestnostiach sa môže schnutie spomalit. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Nevystavujte All-Grund dlhšie ako 1 týždeň bez krycieho náteru poveternostným vplyvom. Po dlhšom schnutí ako 3 dni sa odporúča medzibrús. Ak si želáte na zinkových alebo oceľových podkladoch v exteriéri docieliť saténové lesklé alebo polomatné povrchy, odporúčame použiť vysokoleský medzivrstvový náter.

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „All-Grund Spray“ nespadá pod smernicu VOC-Decopaint. (out of scope).

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Chráňte pred slnečným žiareniom. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Otvorenú nádobu treba uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii nás servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Október / 2020 / KM