

Pripremni materijali za fasade

SÜDWEST Fixativ

30005



Upotreba:

Čisti mineralni temeljni premaz i razrjeđivač za silikatne boje bez organskih dodataka.
Za preliminarno učvršćivanje, odnosno kao temeljni premaz za visoko upojne, mineralne podloge, razrijeđen s vodom u omjeru 1:1. Unutarnja i vanjska uporaba.

Podloge:

Beton, porobeton, cementne žbuke, vaspene i vaspeno-cementne žbuke, silikatne žbuke, trošni silikatni premazi.

Svojstva:

- neutralan prema okolišu
- bez tvari koje izazivaju zamagljivanje
- izvrsno ojačavanje baze
- mineralan
- bez otapala
- razrjeđuje se vodom
- duboko prodoran
- reguliranje upijanja
- visoko propusan za vodenu paru
- silicifikacija s mineralnim podlogama

Nijansa: 0901 bezbojan

Pakiranje: 5 l, 10 l

Potrošnja: 0,15 - 0,6 l/m² na jedan sloj prema upojnosti podloge

Gustoća: cca. 1,0 g/m³

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih prema tehničkim smjernicama od strane Saveznog odbora za zaštitu boja i materijala. Vidi VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, zavarivanjem, štavljenjem itd. može stvoriti opasnu prašinu i/ili paru. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prionjivost.

Priprema podloge:

Novo ožbukane i tek ožbukane površine prije nanošenja premaza moraju biti stare najmanje 28 dana, dobro očvrsle i osušene - osnovno pravilo: 1 dan stajanja po mm debljine žbuke. Stare premaze koji nisu nosivi potrebno je u potpunosti ukloniti s podloge. Čistiti prema vrsti, stanju i onečišćenju podloge, npr. pomoću parnog čistača. Podlogu je potrebno očistiti tako da pore podloge budu otkrivene i SÜDWEST Fixativ temeljnim premazom može dobro prodrijeti u podlogu.

Obrada:

Nanelite četkom ili kistom. Kao temeljni premaz, pomiješajte SÜDWEST Fixativ u omjeru 1:1 s vodom i obilno nanesite na podlogu. Uklonite višak na površini.

Oprez: SÜDWEST Fixativ premaz ne smije stvarati nikakav sloj na površini.

Temperatura obrade:

Ne obrađivati, ne nanositi i ne ostavljati da se suši na temperaturama zraka i predmeta ispod +5 °C ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Sušenje:

(+20 °C / 65% relativne vlažnosti)

Može se bojati nakon: 12 sati

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. Oni predstavljaju opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir konkretni slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti nikakvi zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetovanju. Stara izdanja tehničkih listova gube valjanost novim izdanjima.

SÜDWEST Fixativ

Razrjeđivanje/čišćenje alata:

Razrijediti vodom u omjeru 1:1.

Radni alat očistiti vodom.

Posebna upozorenja / posebne upute:

Ne nanositi na podlove koje sadrže gips, npr. gipsane žbuke, anhidritne žbuke itd. a također i na podlogama s iscvjetavanjem soli. Sve podlove moraju biti dovoljno upojne.

Fixativ se ne smije koristiti kao temeljni premaz bez razrjeđivanja i ne smije stvarati nikakav sloj na podlozi. Podlove osjetljive na lužine, npr. staklo, keramika, metali, itd., moraju biti pravilno pokriveni prije obrade. Odmah operite štrcaljku vodom.

Upozorenje:

SÜDWEST Fixativ reagira alkalno.

Zaštite oči i kožu od prskanja tijekom obrade. Odmah ih isperite čistom vodom.

Direktiva 2004/42/EZ:

Proizvod "Fixativ" ne postiže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda h (30 g/l), te je stoga VOC-sukladan.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Anorganska veziva, polimerna disperzija, voda, alifatske tvari, stabilizatori

GISCODE: BSW40

Od: Ožujak / 2020 / CS

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova.

Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Tijekom rada ne jesti, pitи, pušiti ili udisati.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustite da nerazrjeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Skladištiti u hladnom okruženju bez smrzavanja.

Sakupljanje i odlaganje otpada:

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: info@sudwest.sk