



Einsatzbereich:

Lösemittelhaltige, scheuerbeständige, stumpfmattige Isolierfarbe zur sicheren Renovierung bei intensiver Verschmutzung z.B. bei Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder Wasserflecken. Auch für wasserempfindliche Untergründe z. B. Textiltapeten oder Tapeten, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarben Blasen werfen, gut geeignet.

Untergründe:

Putze der Mörtelgruppen P I, P II und P III, Kalk – Kalkzement – und Zementputz, Putze der Mörtelgruppen P IV und P V, Gips – Gipsand – und Gipskalkputz, Anhydritputze, Gipskarton – Gipsbauplatten
Beton – Gasbeton, Sichtmauerwerk aus Kalksandstein und Ziegelstein, Raufaser- und Prägetapeten aus Papier. Alte Dispersionsfarbanstriche, gestrichene Glasfaserwandbeläge und Kunstharzputze. Alte Mineralfarbenuntergründe.

Eigenschaften:

- beste Isolierwirkung auf den oben genannten Fleckenarten
- vergilbungsfrei
- aromatenfrei (VdL-RL-01)
- sehr gut deckend
- spannungsarm auf trocknend
- auch für Styropor geeignet

Farbton: 9110 Weiß

All-Color-Werkstönung: In Pastelltönen lieferbar.

Gebinde: 5 l, 12,5 l

Verbrauch: ca. 140 - 170 ml/m² für einen Anstrich)
Je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes kann es zu einem höheren Verbrauch kommen.

Daten nach DIN EN 13300:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Nassabrieb: | Klasse 2 (scheuerbeständig) |
| 2. Glanzgrad: | stumpfmatt |
| 3. Kontrastverhältnis: | Klasse 2 bei 7 m ² /l |
| 4. Maximale Korngröße: | fein (< 100 µm) |
| 5. Dichte | ca. 1,4 g/cm ³ |

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

Untergrundvorbereitung:

Stark verschmutzte Untergründe, z. B. mit Fettschichten oder nach Brandschäden müssen vorgereinigt werden, damit die spätere Haftfähigkeit der Farbe nicht in Frage gestellt wird. Alle Anstrichuntergründe können direkt mit SÜDWEST Isolierfarbe L beschichtet werden.

Putze der Mörtelgruppe PI, P II, P III, P IV und PV:

Sinterschichten durch Schleifen entfernen. Ohne Vorbehandlung mit SÜDWEST Isolierfarbe L beschichten.

Beton:

Trennmittelrückstände entfernen z. B. durch Dampfstrahlen.

Alte Dispersionsfarbanstriche, Kunstharzputze sowie gestrichene Glasfaserwandbeläge:

Starke Verschmutzungen durch Abwaschen entfernen.

SÜDWEST Isolierfarbe L

Nicht tragfähige Beschichtungen:

z. B. alte Leimfarbe- oder alte Dispersionsfarbschichten zuvor restlos entfernen.

Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Hart-PVC:

Mit SÜDWEST All-Grund grundieren (Technisches Merkblatt beachten)

Starke Verunreinigungen, Fette und andere trennende Substanzen:

Mit Salmiakwasser oder einem geeigneten Haushaltsreiniger abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:

Mit SÜDWEST Schimmel-Fresser vorbehandeln und zweimal satt mit SÜDWEST Isolierfarbe L streichen. Zur Vermeidung eines erneuten Befalles müssen diese Flächen nach einer Trockenzeit von mindestens 36 Stunden, zweimal mit SÜDWEST FungiStop gestrichen werden. (Technische Merkblätter beachten)

Verarbeitung:

1 - 2 Anstriche unverdünnt Streichen, Rollen oder Spritzen. Beim Spritzen Anwendung Düsenweite und Materialdruck gemäß Angaben Gerätehersteller.

Verarbeitungstemperatur:

Bis + 1 °C anwendbar.

Trocknung:

(bei + 20 °C / 60 % rel. Luftfeuchte)

Überstreichbar (mit sich selbst):

Auf saugenden Untergründen nach ca. 30 Minuten.

Auf nicht saugenden Untergründen nach ca. 2 – 3 Stunden.

Durchgetrocknet nach ca. 2 – 3 Tagen.

Überstreichbar mit Dispersionsfarbe oder übertapezierbar nach ca. 36 Stunden.

Besondere Hinweise:

Sollen stark versottete und/oder Oberflächenraue Untergründe nach der Isolierung mit wasserbasierenden Beschichtungen (wie z. B. Dispersionsfarben- Putze) beschichtet werden, so müssen mindestens zwei unverdünnte satt ausgeführte Anstriche angelegt werden. Der erste Anstrich sollte mindestens 16 Stunden trocknen. Nach dem zweiten Anstrich muss eine Trockenzeit von 24 Stunden für das Überstreichen mit dünn-schichtigen Anstrichstoffen (wie z.B. Dispersionsfarben) und 48 Stunden für das Beschichten mit dickschichtigen (wie z.B. SÜDWEST Putze) eingehalten werden. (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte).

Bei undefinierbaren Verschmutzungen empfiehlt es sich einen Probeanstrich anzulegen, um die Isolierwirkung zu testen. Bei der Beschichtung/ Überarbeitung von Dichtstoffen wie z.B. Acrylat-Dichtstoffe können auf Grund höherer Elastizität Risse im Anstrichfilm auftreten. Außerdem kann es, je nach Inhaltsstoffen in den Dichtstoffen, zu Verfärbungen und/ oder Glanzgradunterschieden in der Beschichtung kommen.

Achtung!

Bitte, nur lösemittelbeständige Werkzeuge einsetzen.

Bei Bedarf Atemschutz tragen. Zur Werkzeugreinigung kann Test-Benzin oder ein handelsübliches Pinselreinigungsmittel angewendet werden. Ein Abtönen mit handelsüblichen Ölabtönfarben oder Abtönkonzentraten bis max. 3 % ist möglich. Durch höhere Zugabemengen kann es zu einem Ausschwimmeffekt kommen.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Isolierfarbe L“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der Produktkategorie g (350 g/l), und ist somit VOC-konform.

VDL-Deklaration:

Acrylate, Alkydharze, (je nach Farbton anorganische und/oder organische Pigmente), anorganische Weißpigmente, organische, anorganische und mineralische Füllstoffe, aliphatische Kohlenwasserstoffgemische, Glykolether, Netzmittel, Rheologieadditive, Antioxidantien

GISCODE:

BSL20

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter

www.suedwest.de.

Lagerung:

Kühl lagern, frostbeständig bis – 15 °C

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: November/2018/CS