

# Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

## SÜDWEST Holz Öl

30009



### Použitie:

Holz Öl je prírodný olej na ochranu a starostlivosť o drevo, ktoré je nie rozmerovo stabilné, napr. drevené terasy, lavičky a záhradný nábytok v exteriéri. Produkt nevytvára film a preto je zvlášť vhodný na vodorovné drevené plochy.

### Vhodné podklady:

Listnaté tvrdé drevo, ihličnaté mäkké drevo a termodrevo v exteriéri.

### Vlastnosti:

- vysoká vsiakavosť
- žiadna tvorba filmu
- neodlupuje sa a nepraská
- otvorené póry
- vodu odpudzujúci
- redukuje tvorbu prasklín
- zdôrazňuje charakter dreva
- ľahké ošetrovanie
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu vďaka transparentným pigmentom oxidu železitého

### Farebný odtieň:

#### Štandardné:

|                |                |
|----------------|----------------|
| 0001 prírodný  | 8940 smrekovec |
| 8941 douglaska | 8942 bangkirai |
| 8919 teak      |                |

### All-Color továrenské odtiene:

Ďalšie farebné odtiene dreva sú dostupné, ako napr.:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 7768 strieborná šedá | 7051 prírodná šedá |
| 7040 bridlicová šedá | 7151 vintage šedá  |
| 7158 piesková šedá   |                    |

**Balenie:** 1 l, 2,5 l, 5 l

**Spotreba:** 50 - 80ml/m<sup>2</sup>

Skutočná spotreba závisí od daného objektu a je výrazne ovplyvnená faktormi ako je kvalita / stav povrchu a jeho nasiakavosť. Presné hodnoty spotreby sa dajú určiť vykonaním skúšobného náteru.

**Lesk:** saténový matný

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

#### Príprava podkladu:

Ostré hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odvodňovanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych komponentoch 13 +/-2% a pri rozmerovo nestálych komponentoch 18%. Čím suchší je podklad, tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Nové hladké alebo ohobľované drevené povrchy obrúsiť a riadne vyčistiť. Vystupujúcu živicu a/alebo látky obsiahnuté v dreve odstrániť. Na nové drevené komponenty podľa možnosti naniesť zo všetkých strán základný aj medzivrstvový náter.

# SÜDWEST Holz Öl

Zvetrané staré nátery pred ošetrením s Holz-Öl odstrániť. Zostarnuté drevo pred ošetrením s Holz-Öl vyčistiť a zjasniť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Už olejované drevo, ktoré je žiadúce oživiť, v prípade potreby vyčistiť pomocou SÜDWEST Holz-Entgrauer.

V exteriéri sa odporúča, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na plesne predošetriť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dbáť na technický list DIN 68800, časť 3 a BFS technický list 18.

## Spracovanie:

Produkt Holz-Öl je ihneď aplikovateľný. Pred použitím dobre premiešať, nanášať bez riedenia a nechať pôsobiť. Aplikovať náter v 2 vrstvách. Prebytočný materiál po pár minútach utrieť.

Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu nižšej ako +5 °C a vyššej ako +30 °C.

**Pozor:** Utierky, ktoré sú nasiaknuté s Holz-Öl, sa môžu samo vznietiť. Tieto utierky len nechať rozprestreté usušiť.

**Starostlivosť:** vo vonkajšom prostredí sa odporúča pravidelná údržba a ošetrovanie naolejovaných plôch. Naolejované plochy minimálne raz ročne kontrolovať. Ešte neporušené plochy vyčistiť a jedenkrát naolejovať. Veľmi znečistené povrchy vyčistiť so SÜDWEST Holz-Entgrauer, nechať uschnúť a jedenkrát naolejovať.

## Čistenie náradia:

Použiť riedidlo na farby syntetických živíc.

## Schnutie:

(pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Povrch nelepiť prach: | cca. 3 hodiny |
| Možné prepracovať:    | cca. 12 hodín |

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

## Osobitné upozornenia:

Na tropických drevinách sa môže doba schnutia predĺžiť v dôsledku látok obsiahnutých v dreve. V prípade potreby vymyť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer a naniesť skúšobný náter.

Nenatierať na vyhriate podklady na priamom slnku a/alebo na drevené podklady, ktoré by v priebehu 2-3 hodín po nanosení mohli byť priamym slnkom ožiarené.

Životnosť naolejovaných drevených plôch vo vonkajšom prostredí závisí okrem iného od vplyvov počasia, typu konštrukcie a daného farebného odtieňa.

Tmavá pigmentácia zvyšuje UV ochranu, a tým aj životnosť.

Vymývaniu látok obsiahnutých v dreve sa dá zabrániť uceleným náterom všetkých strán.

## EG-Smernica 2004/42/42 EG

Produkt „Holz-Öl“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

## VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkydové živice (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), alifatické uhľovodíkové zmesi, reologické aditíva, svetelné stabilizátory, sušiacie činidlá, antioxidanty, odpeňovadlo

**GISCODE:** Ö60

## Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potravinu, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzdychotesne uzatvoriť.

Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí. Produkt Holz-Öl „natur“ je skladovateľný v neotvorenom originálnom balení minimálne 36 mesiacov.

Tónované balenie by sa malo v priebehu cca. 3 mesiacov spotrebovať, aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu pigmentu. Načatú nádobu preliať do menšej nádoby, aby sa zabránilo gélovataniu pôsobením vzduchu.

## Likvidácia:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Marec / 2020 / KM