

## Fasádne farby

# SÜDWEST RissGrund 1 für 3

30030



### Rozsah použitia:

RissGrund 1 für 3 je vyrovnávajúci, trhliny opravujúci a kontaktný základný náter na disperzno-silikátovej báze pre interiéru a exteriéru.

Použiteľný aj ako náterová omietka v interiéri.

Vyrovňuje štruktúru, má vynikajúcu adhéziu, neobsahuje rozpúšťadlá a je paropriepustný.

### Podklady:

- omietky maltovej skupiny P Ic, P II, a P III (hydraulické vápno, vápenný cement a cementová malta)
- omietky zo syntetickej živice a všetky disperzné nátery
- staré silikátové farby a silikátové omietky
- staré zatepľovacie systémy ETICS

### Vlastnosti:

#### RissGrund 1 für 3:

- má vyrovnávajúci účinok
- uzatvára vlasové praskliny, sieťové praskliny a trhliny spôsobené zmrštením
- náter na vyplnenie trhlín podľa BFS technického listu č. 19 skupina I.
- vysoká priepustnosť vodných pár a CO<sub>2</sub>
- obsah rozpúšťadla < 1 %
- nezapácha a je šetrný k životnému prostrediu
- zvýšená adhézia silicifikáciou na minerálnych podkladoch
- zaisťuje príľnavosť a slúži aj ako kontaktný základný náter na neminerálnych podkladoch
- ideálny podklad pre minerálne lazúrovacie techniky

**Farebný odtieň:** 9110 biela

**All-Color odtiene:** dostupné v pastelových odtieňoch

**Balenie:** 5 l, 12,5 l

### Spotreba:

Spotreba závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu.

Hladký podklad: cca. 400 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovný postup

Drsný podklad: cca. 600 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovný postup

Na určenie presnej spotreby sa odporúča skúšobný náter.

**Hustota:** cca. 1,57 g/cm<sup>3</sup>

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zvaraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

#### Príprava podkladu:

##### Trhliny spôsobené zmrštením - jemné trhliny:

Vytvorené trhliny jemne vyškriabať a vyčistiť vysokým tlakom prúdu horúcej vody.

##### Omietky maltovej skupiny P Ic, P II a P III:

Na savé, pieskové, resp. staré omietky naniesť základný náter s penetráciou SÜDWEST Fixativ (zmiešaný s vodou v pomere 1:1).

Na omietky maltovej skupiny P Ic odporúčame ako krycí náter fasádnu farbu SolSilikat Fassadenfarbe.

##### Nosné disperzné nátery, nátery syntetických živíc ako aj vápenné, cementové či silikátové farby a omietky:

Vyčistiť vysokým tlakom prúdu horúcej vody.

Nasiakavé plochy vopred naniesť zriedeným základným náterom RissGrund 1 für 3.

# SÜDWEST RissGrund 1 für 3

## Staré nátery, ktoré nie sú nosné:

Dôkladne odstrániť brúsením, škrabaním, kefovaním, alebo morením až do základného podkladu a vyčistiť vysokotlakovým prúdom horúcej vody a nechať dobre vyschnúť. Veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom SÜDWEST Fixativ (zriedený s vodou 1:1).

## Spracovanie:

Maliarskou štetkou s dlhými štetinami, valcom, alebo striekaním napr. s Plastcoat PC 5 (Firma Wagner).

Najlepším trhliny vyrovnávajúci účinok sa dosiahne štetkou. Nanášať bez riedenia.

Ako vyrovnávací náter na nasiakavé minerálne podklady sa môže použiť RissGrund 1 für 3 zriedený s penetračným náterom SÜDWEST Fixativ.

Na drsné a štruktúrované povrchy sa môže naniesť náter RissGrund 1 für 3 valcom.

Podľa štruktúry trhlín, účinku vyrovnania a požadovanej nanesej hrúbky vrstvy sa môže náter RissGrund 1 für 3 aplikovať aj 2-krát.

RissGrund 1 für 3 sa môže kombinovať aj s náterom RissGrund faserarmiert, to znamená, že väčšie lokálne trhliny sa môžu uzavrieť náterom RissGrund 1 für 3 a potom je možné pracovať na celej ploche so základným náterom RissGrund – faserarmiert.

## Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5 °C.

## Schnutie:

Pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Povrch je suchý a pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa tento čas predlžuje. Difúzia vodnej pary: trieda I (vysoké); sd < 0,1m

## Osobitné upozornenia / špeciálne pokyny:

RissGrund 1 für 3 nikdy neriediť vodou a v exteriéri nanášať vždy 2-krát.

Pre dosiahnutie kvality a rovnomernosti fasádnych náterov nespracovávať na priamom slnku, silnom vetre, hmle, hroziacom daždi alebo pri očakávanom poklese teploty pod +5 °C vo fáze schnutia.

Na zabránenie nánosov nanášať produkt na uzatvorené povrchy plynulo a bez prestávky v mokrych vrstvách. Nevhodné na vodorovné plochy zaťažené vodou a na nátery, kovy, plasty, drevo a podklady s vykvetaním soli. Po nanosení posledného náteru fasádnu farbu musia byť fasádne plochy chránené najmenej 3 dni pred prudkým dažďom, aby sa zabránilo napučaniu vrstiev nanesených základnou farbou RissGrund.

Všetky podklady, ktoré sa nebudú natierať alebo ťažko čistiťelné podklady je potrebné zakryť.

Predovšetkým sa musia chrániť materiály ako sklo, keramika, farebné kovy a iné podklady citlivé na alkálie, pretože treba počítať s vytvorením škvŕn alebo povrchovým poškodením, ktoré sa už nedá odstrániť. Zasiahnuté miesta okamžite umyť dostatočným množstvom čistej vody. Produkt nemôže byť použitý ako podklad pre nátery s vysokým difúznym odporom.

## Upozornenie!

SÜDWEST RissGrund 1 für 3 je silno alkalický. Chráňte oči a kožu pred farbou. Po zasiahnutí okamžite umyť vodou.

## Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „RissGrund 1 für 3“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov C (40 g/l) a je VOC-konformný.

## VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérová disperzia, anorganické spojivá, oxid titaničitý, silikátové plnivá, minerálne plnivá, voda, alifatické látky, hydrofóbne látky, zahusťovadlá, stabilizátory, dispergátory, odpeňovadlo.

**GISCODE:** BSW40

## Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

## Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Marec / 2020 / CS