

## Interiérové farby

# SÜDWEST IsolierSpray

30690



### Použitie:

Na všetky interiérové steny a stropy, ktoré majú byť rýchlo a spoľahlivo izolované od škvrn z presakujúcej vody, nikotínu, sadze, mastnoty a oleja. Vhodné aj na podklady citlivé na vodu, napríklad textilné tapety alebo tapety, ktoré pri natieraní disperznými farbami vytvárajú bubliny.

### Podklady:

Sadra, sadrovo-piesková a sadrovo-vápenná omietka, anhydritové omietky, sadrokartón, sadrová platňa, betón, režné murivo z vápenno-pieskovej a keramickej tehly, vliesové a reliéfne tapety z papiera.

Staré nátery disperznými farbami, sklolaminátové obklady stien a omietky syntetických živíc. Staré podklady farieb na báze minerálnych spojív.

### Vlastnosti:

- najlepší izolačný účinok na hore uvedené druhy škvrn
- veľmi rýchle schnutie
- veľmi dobre krytie
- tupo matný
- schnutie len s veľmi malým prnutím
- paropriepustný
- vhodný aj na polystyrén

**Farebný odtieň:** 9110 biela

**Balenie:** 400 ml sprejová dóza

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky.

#### Príprava podkladu:

Veľmi znečistené podklady, napríklad vrstvami mastnoty alebo po škodách od požiaru musia byť dopredu vyčistené, aby bola neskoršia príľnavosť dostatočná. Všetky podklady môžu byť pokryté priamo so SÜDWEST IsolierSpray.

#### Betón:

Zvyšky deliacich prostriedkov odstrániť napríklad otryskávaním parou.

#### Staré nátery disperznou farbou, omietky zo syntetickej živice ako aj obklady natreté skleneným vláknom:

Silné znečistenie odstrániť umytím.

#### Nenosné nátery:

Napríklad staré nátery glejovou alebo disperznou farbou je nutné najskôr úplne odstrániť.

#### Silné nečistoty, mastnoty a iné oddeľujúce substancie:

Premyť čpavkovou vodou alebo vhodnými domácimi čistiaci prostriedkami.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST IsolierSpray

**Spracovanie:**

Pred použitím pretriasť sprej cca. 3 minúty od počuteľných úderov guľičky. Nanášať striekaním 1-krát až 2-krát, podľa podkladu alebo izolačných materiálov z cca 20 cm vzdialenosti v tenkých vrstvách krížovým nástrekom.

Aby sa zvýšil účinok izolácie, každý náter nechať zaschnúť. Počas procesu izolácie musia byť podklady suché a musí sa vylúčiť trvalý vplyv kondenzovanej vlhkosti.

**Teplota spracovania:**

Nespracovávajúte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 1°C.

**Schnutie:**

Pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Povrch nelepi prach: cca. 10 minút  
Pevné na uchopenie: cca. 20 minút  
Prepracovateľné: cca. 30 minút  
(s IsolierSpray alebo interiérovými farbami SÜDWEST)

**Osobitné upozornenia:**

Pri nanášaní / pretieraní tmeliacich materiálov, ako napr. akrylátové tmely, môžu v náterovom filme kvôli ich väčšej pružnosti spôsobiť praskliny. Okrem toho v závislosti od zložiek v tesniacich materiáloch sa môžu vyskytnúť rozdiely v zafarbení a/alebo úrovni lesku náteru.

**Smernica EG 2004/42/EG:**

Mimo rozsah (out of scope).

**Bezpečnostné pokyny:**

Nemôže sa dostať do rúk detí. Aerosól nevdychujte. Pri práci použite vhodné ochranné oblečenie. Pri prehltnutí okamžite predložte etiketu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Tento produkt a jeho nádobu zavezte na likvidáciu problematického odpadu. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad + 50°. Po použití neotvárajte násilne a ani nespálujte. Bez dostatočného vetrania je možná tvorba explozívnych zmesí. Obsahuje 45,6 percent horľavých zložiek. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Skladovať v suchu a nemrznúcom prostredí. Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.

Dbajte na úradné predpisy pre skladovanie vákuových balení. Skladovacia trieda ohrozenia (LGK) podľa VCI/D:2B

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: November / 2018 / CS