

Prípravné materiály

SÜDWEST Acryl-Spachtel

30560



Rozsah použitia:

Acryl-Spachtel je opravný tmel na vyplnenie a vyhladenie pórov, štrbín a dier v interiéri a exteriéri. Produkt je možné nanášať v krátkom čase vo viacerých tenkých, ešte nevyschnutých vrstvách.

Podklady:

Všetky druhy dreva (interiér), drevotriesky (interiér), omietky, betón, základové železo, staré odolné nátery.

Vlastnosti:

- plniaci tmel a tmel na škáry pri použití na malé plochy
- Rýchle schnutie
- Dobre vyplňujúci
- Čisté uzavretie pórov
- Dobre brúsiteľný
- Ekologicky neškodný
- Jemne zapáchajúci
- Vo vlhkom stave rozpustný vo vode
- Schnúci bez tvorenia prasklín do cca 1 mm náteru
- Univerzálny pretierateľný tiež s nátermi na báze syntetických živíc

Farebný odtieň: 9110 biela

Balenie: 400 g a 1,3 kg tuba

Spotreba: podľa použitia

Stupeň lesku: matný

Použitie:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť tvorbu prachu a pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme povrchy sa musia otestovať na nosnosť a vhodnosť nanosenia následných vrstiev náteru. Prípadne vyskúšať na vzorke z plochy a príľnavosť vyskúšať pomocou mriežky a útržku pásky. Pri viacerých vrstvách náteru sa musí medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Všetky druhy dreva, drevotriesky

Na drevo a drevené hmoty v interiéri naneste základný náter AquaVision All-Grund.

Železo:

V interiéri natrieť základom AquaVision All-Grund.

V exteriéri natrieť základom SÜDWEST All-Grund.

Omietka / betón:

Veľmi nasiakavé minerálne podklady natrite vhodným základom. Na minerálne podklady ako omietky a betón použite Acryl-Spachtel až po ich úplnom vyschnutí.

Staré nosné nátery:

Dôkladne vybrúsiť alebo vyčistiť intenzívnym alkalizátorom.

Spracovanie:

Vystierkovať plochou stierkou (napr. japonská stierka). Pri zatieraní väčších priehlbín je potrebné viackrát za sebou naniesť tenkú vrstvu ešte na nevyschnutý tmel. V jednom pracovnom kroku nesmie byť hrúbka vrstvy viac ako 1 mm.

V exteriéri po nanosení opravného tmelu Acryl-Spachtel je nutné ošetrovať plochu bezprostredne po vyschnutí pretrieť.

SÜDWEST Acryl-Spachtel

Teplota spracovania:

Optimálna teplota spracovania je +10 °C až +25 °C (cca 60 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nesmie sa aplikovať a nechať schnúť pri teplote objektu a teplote vzduchu pod +5 °C a taktiež nie v sálavom slnku.

Riedenie / čistenie náradia:

Spracovať bez riedenia. Náradie vyčistiť vodou. Tvrdé zvyšky stierky zoškrabnúť, resp. obrúsiť.

Sušenie:

(+20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, hrúbka mokrej vrstvy 1 mm).

Pevná na uchopenie	po cca 0,5 – 1 hodine
Brúsiteľná:	po cca 1 – 2 hodinách
Pretierateľná s disperznými nátermi:	po cca 2 hodinách
Pretierateľná so syntetickými nátermi:	po cca 24 hodinách

Pri väčších hrúbkach vrstvy sa čas schnutia predlžuje.

EG-smernica 2004/42/EG:

Produkt „Acryl-Spachtel, rýchloschnúci“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

VDL-Deklarácia:

Polystyrolacrylát, Oxid titaničitý, minerálna plniaca hmota, voda, aditíva hraničných plôch, neutralizačné prostriedky, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlór-2-methyl-3-(2H)-isothiazol

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovávať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nezriedené, resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať do spodnej vody, vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: november/2018/KM

GISCODE: BSW 20