

Prípravné materiály

SÜDWEST Schimmel-Fresser

30485



Rozsah použitia:

Dezinfekcia, sprej na odstránenie plesní, húb, škvrn od plesní, rias a machov. Na podklady napadnuté plesňou, ako napr. disperzné farby, umývateľné tapety, obkladačky, škáry, omietky a kameň.

Nepoužívajte a nemiešajte spolu s kyselinami, WC-čističmi a odstraňovačmi vodného kameňa. Môžu tak vznikajú nebezpečné výpary (chlór).

Vlastnosti:

- odstraňuje plesne, machy, riasy, baktérie a huby
- pravidelné používanie chráni pred novým napadnutím
- zabíja a bieli škvrny od húb, plesní, machov, rias, baktérií
- čistí a dezinfikuje
- bieliaci účinok

Farebný odtieň: bezfarebný

Objem: 250 ml, 500 ml, 10 l

Spotreba: cca 100 ml/m²

Účinná látka: roztok chlórnanu sodného 47 g/kg

Aplikácia:

Spracovanie:

Pred postrekom treba nastaviť striekaciu hlavicu (všimnúť si symbol). Neodstraňovať plesne pred striekaním. Pred striekaním odstrániť len hrubé nečistoty ako napr. mach. Napadnuté plochy postriekať z cca 5 - 10 cm vzdialenosti. Ak sú aj po cca 30 minútach tmavé plochy stále viditeľné, postrek treba zopakovať. Prischnuté zvyšky odstrániť pomocou metly alebo vysávača. Ošetrované plochy následne vyčistiť čistou vodou. Trvalo pružné škáry a škáry obkladačiek umyť už po cca 10 minútach. Po použití odskrutkovať striekaciu hlavicu a opláchnuť vodou. Nádobu opäť uzavrieť.

Osobitné upozornenia:

Pozor!

Bieliaci účinok môže spôsobiť zmenu farby textílií a dreva. Pri použití treba dávať pozor na svoj odev. Podklady citlivé na farby, ako napr. tapety, treba pred použitím otestovať na farebnú stálosť na nenápadnom mieste. Veľmi savé podklady treba vopred navlhčiť vodou, aby roztok Schimmel-Fresser neprenikol do podkladu a aby zvyšky na povrchu bolo možné zmyť vodou. Pri aplikovaní nového náteru stropov a stien odporúčame ako preventívne opatrenie použiť farbu **SÜDWEST FungiStop**.

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok SÜDWEST „Schimmel-Fresser“ nespadá pod hodnotu VOC (out of scope).

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte, aby nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo preniklo do podzemnej vody, povodia alebo kanalizácie.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk.

SÜDWEST Schimmel-Fresser

Bezpečnostno-technické informácie:

Ihneď použiteľný odstraňovač plesní. Biocídne produkty používajte s opatrnosťou. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Produkt je alkalický. Produkt používajte len podľa návodu na použitie a iba v schválených oblastiach použitia.

Výstražné upozornenia: H- a P- upozornenia.

H290: Môže byť korozívny voči metalom.

H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenia zraku.

H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.

P101: V prípade vyhľadania lekárskej pomoci, je potrebné uschovať balenie a etiketu s charakteristikou výrobku.

P102: Nesmie sa dostať do rúk deťom.

P260: Nevdychovať hmlôvnu.

P273: Zabrániť uvoľneniu do životného prostredia.

P280: Nosiť ochranné rukavice, ochranné oblečenie, ochranu očí a tváre.

P301 + P330 + P331: PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnuť ústa. Nevyvolávať vracanie.

P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované kusy oblečenia okamžite vyzliecť. Pokožku ihneď opláchnuť alebo osprchovať vodou.

P305 + P351 + P338: PRI KONTAKTE S OČAMI:

Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Pri nosení kontaktných šošoviek, ich vybrať ak je to možné. Ďalej oplachovať oči.

P310: Pri otrave okamžite kontaktovať lekára alebo toxikologické informačné centrum.

P501: Obsah/nádobu zaviezť do autorizovanej firmy na likvidáciu odpadu alebo do miestnych zberných odpadov.

Pozor! Nepoužívať spolu s inými produktami, pretože sa môžu uvoľniť nebezpečné plyny (chlór).

EUH031: Pri kontakte s kyselinou produkuje jedovaté plyny.

EUH071: Pôsobí leptavo na dýchacie cesty.

Baua-reg.-č.: N-12237

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí. Neskladovať pri teplote nad 30°C.

Zber a likvidácia odpadu:

Nádobu so zvyškami vypláchnuť vodou alebo odovzdať v miestnych zberných. Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Júl / 2017 / KM