

Interiérové farby

SÜDWEST GrundierFarbe

30755



Použitie:

Kontaktný náter bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel na pevné, hladké, slabo nasiakavé alebo vôbec nenasiakavé podklady ako napr. staré nátery, sadrové platne alebo hladký betón (len v interiéri) do interiérov a exteriérov. Regulácia príľnavosti a absorpcie. Ideálny základný náter pre **SÜDWEST DekorPutz F**.

Farebný odtieň: 9110 biela

All-Color

továrenské odtiene: dostupné v pastelových odtieňoch

Objem: 5 l, 12,5 l

Spotreba: 150 - 200 ml/m² na jednu vrstvu.
V závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu môže viesť k inej spotrebe.

Hustota: cca 1,4/cm³

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Povrch musí byť pevný, čistý a nosný, bez oddeľujúcich substancií a spekaných vrstiev. Základné nátery by mali byť upravené podľa podkladu pomocou adekvátneho riedenia a nesmú tvoriť žiadnu lesklú vrstvu.

Spracovanie:

Nanášanie štetcom, valcom alebo striekaním. Naniesť jeden základný náter. V závislosti od nasiakavosti podkladu rozriediť náter vodou až do 10%. Pri striekaní dodržiavať veľkosť dýzy a tlak nástreku udávaný výrobcom zariadenia.

Teplota spracovania:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C.

Schnutie:

Pri +20 °C teplote vzduchu a teplote podkladu a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je možné náter upraviť po cca 8 hodinách.

Osobitné upozornenia:

Je možné jedno tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel.

SÜDWEST GrundierFarbe

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok „GrundierFarbe“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov a (30 g/l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérna disperzia, oxid titaničitý, silikátové plnivá, voda, zahusťovadlá, hydrofobizačné prostriedky, odpeňovadlo, dispergačné prostriedky, detergenty, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT), prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze Bronopolu (INN)

GISCODE: BSW20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk.

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / CS